


ابتدا با وارد کردن 192.168.1.1 در یک مرورگر وارد کنسول مودم می شویم.



در قسمت User name و password عبارت admin را وارد می کنیم سپس روی login کلیک می کنیم.



در این قسمت بر روی عبارت advanced در بالا سمت راست کلیک می کنیم.

The screenshot shows a web browser window displaying the Unique Net Solutions management interface. The page title is "Unique Net Solutions" and the URL is "192.168.1.1/main.html". The interface is divided into a left sidebar with navigation options: "Device Info", "Advanced Setup", "Wireless", "Diagnostics", and "Management". The main content area is titled "Device Info" and contains two tables.

**Device Info Table:**


Board ID:	9A11888F
Build Timestamp:	250118_0806
Software Version:	V3.2.4.3_0N_69801
Hardware Version:	V3.0.0
Bootloader (EFI) Version:	1.0.38-118.105
DNS, PPTP and Driver Version:	ADp003661-0246
Windows Driver Version:	4.30.182.7.spot-02100-4
Options:	00-00-0200-425

Below the first table, a note states: "This information reflects the current status of your WAN connection."


**WAN Connection Status Table:**

Line Rate - Upstream (Mbps):	0
Line Rate - Downstream (Mbps):	0
LAR IPv4 Address:	192.168.1.1
Default Gateway:	
Primary DNS Server:	0.0.0.0
Secondary DNS Server:	0.0.0.0
LAR IPv6 Address:	
Default IPv6 Gateway:	
Date/Time:	Thu Jan 1 00:10:42 2017


در صفحه پیش رو از گزینه های سمت چپ روی گزینه management کلیک می کنیم




در زیر مجموعه management گزینه Update firmware را انتخاب می کنیم




در این مرحله روی **Choose File** کلیک کرده و آدرس محلی که فایل همراه را ذخیره کردیم انتخاب می کنیم و روی گزینه **open** گزینه کلیک می کنیم.



حال فایل را انتخاب کردیم و روی گزینه Update software در سمت راست کلیک می کنیم.



سوالی مبنی بر مطمئن بودن آپدیت می شود گزینه تایید را می زیم



منتظر می مانیم تا عملیات ابدیت تمام شود.

توجه فرمایید در این قسمت مودم به هیچ وجه ارتباطش با سیستم و برق قطع نشود.



The information reflects the current status of your WAN connection.

Line Rate - Maximum (Mbps)	0
Line Rate - Downstream (Mbps)	0
LAR IPV4 Address	192.168.1.1
Default Gateway	
Primary DNS Server	0.0.0.0
Secondary DNS Server	0.0.0.0
LAR IPv6 Address	
Default IPv6 Gateway	
Date/Time	Thu Jan 1 00:00:11 2015

پس از اتمام اپدیت مودم به صفحه اصلی برگشته و کار با موفقیت به اتمام رسیده است

با تشکر

شرکت ندا گستر صبا